



شرکت آب و فاضلاب استان قم

دستورالعمل ثبت درخواست بازدید ترکیدگی لوله

شرایط لازم ثبت درخواست بازدید کارشناس شرکت آب و فاضلاب استان قم از محل هدررفت شبکه آب داخلی ساختمان

- محل هدررفت می بایست توسط مشترک مشخص شده باشد
- محل هدررفت حتما باید زیر کار باشد
- بعد از ترمیم محل نشستی تا زمان بازدید کارشناس پوشانده نشده باشد

موارد هدررفت که مورد تایید شرکت آب و فاضلاب استان قم نمی باشد

- هدررفت به علت خرابی سیفون توالت فرنگی
- هدررفت به علت خرابی دستگاه آب شیرین کن
- هدررفت به علت خرابی فلاش تانک توالت
- هدررفت از اتصالات و شلنگ کولر آبی
- هدررفت از شبکه آب روکار
- کاربری ملک غیرمسکونی باشد