

هزینه تغییر محل بدون کنتر رقم در سال 98

شرح	۵/ (یک دوم اینچ)	۷۵/ (سه چهارم اینچ)	۱ (یک)	یک و یک چهارم (۱/۲۵)	یک و یک دوم (۱.۵)	۲ (دو)
هزینه تعویض کنطور	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۶۵۳,۳۰۰	۸,۶۲۹,۳۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰
مالیات	۳۲۶,۴۰۰	۳۳۹,۱۹۸	۵۱۷,۷۵۸	۵۹۱,۰۰۰	۷۱۳,۲۲۰	۸۸۲,۹۰۰
عوارض	۱۶۳,۲۰۰	۱۶۹,۵۹۹	۲۵۸,۸۷۹	۲۹۵,۵۰۰	۳۵۶,۶۱۰	۴۴۱,۴۵۰
جمع تعویض کنطور	۵,۹۲۹,۶۰۰	۶,۱۶۲,۰۹۷	۹,۴۰۵,۹۳۷	۱۰,۷۳۶,۵۰۰	۱۲,۹۵۶,۸۳۰	۱۶,۰۳۹,۳۵۰

هزینه تغییر محل بدون کنطور شهرها در سال 98

شرح	۵/ (یک دوم اینچ)	۷۵/ (سه چهارم اینچ)	۱ (یک)	یک و یک چهارم (۱/۲۵)	یک و یک دوم (۱.۵)	۲ (دو)
هزینه تعویض کنطور	۵,۱۴۴,۰۰۰	۵,۳۵۷,۰۰۰	۸,۳۳۳,۰۰۰	۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۰۰۰
مالیات	۳۰۸,۶۴۰	۳۲۱,۴۲۰	۴۹۹,۹۸۰	۵۶۷,۶۰۰	۶۸۹,۸۲۰	۸۵۹,۵۰۰
عوارض	۱۵۴,۳۲۰	۱۶۰,۷۱۰	۲۴۹,۹۹۰	۲۸۳,۸۰۰	۳۴۴,۹۱۰	۴۲۹,۷۵۰
جمع نصب	۵,۶۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۹,۱۳۰	۹,۰۸۲,۹۷۰	۱۰,۳۱۱,۴۰۰	۱۲,۵۳۱,۷۳۰	۱۵,۶۱۴,۲۵۰